

Küstenschutzechnische Situation vor Warnemünde/Außenküste

Die höchste gemessene Sturmflut an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern wird für den 12./13. November 1872 überliefert. Das Wasser erreichte bei dieser Sturmflut in Warnemünde eine Höhe von HN +2,57 Meter (ca. 2,7 Meter über Mittewasser).

Diese Sturmflut, aber auch die Sturmfluten von 1874, 1904 und 1913/1914 richteten schwere Schäden an. Die Dünen wurden durchbrochen, das Wasser strömte über das Diedrichsäger Moor und vereinigte sich mit dem Wasser der Laak und Unterwarnow/Breitling. So konnten die Wassermassen von Süden nach Warnemünde eindringen. 1872 wurden u.a. Promenade und Badestrand zerstört. 1874 durchbrach die Sturmflut die Dune auf einer Länge von 1.400 m zwischen dem heutigen Hotel Neptun und dem Neuen Friedhof. Eine Doppelsturmflut von 1913/14 zerstörte wiederum die Dunes am Parkplatz (Neuer Friedhof) und am Hanse-Hotel. Vor dem Strandweg wurde die Promenade weitgehend parkstrasse und Mühlstraße standen unter Wasser.

Auf Grund der verheerenden Wirkung dieser Sturmflut wurde 1914 vor dem Strandweg eine 400 m lange Uferschutzmauer aus Beton (Kettenschwimmendeckwerk) errichtet. Heute ist das Deckwerk von der Dune überbertert; lediglich die Krone ist hinter der Promadenmauer noch sichtbar. Seit den 1990er Jahren stabilisiert ein Buhnenystem Strand und Schorre (Bereich des Unterwasserstrandes). Die Dune wurde nach Sturmflutn immer wieder durch Sandaufschüttungen verstärkt, zuletzt 1996 und 2001. In zwei Bereichen (Hanse-Hotel und Steiluferbeginn) weist die Dine nur Kronenhöhen von 15 bis 30 m auf, da sie durch die Bebauung bzw. den Wald landsseitig eingeeignet wird. Bei sehr schweren Sturmflutereignissen, Eintritt des Bemessungshochwassers (BHW) von +2,80 m in HN, kann es dort zum völligen Abriß der Dune und zum Durchbruch kommen.

Gemeäß Untersuchungen zur „Bemessung der Landeskustenschutzzdinen Mecklenburg-Vorpommern“ Uni Braunschweig, 2004 wird für den Küstenabschnitt Warnemünde eine Solllinie mit einer Dünennkronehöhe von > 30 m bei

einer Höhe von 4,50 m HN oder > 40 m bei 3,50 m Höhe und einer Dünennkronehöhe von 2,00 m in HM erforderlich, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Da jedoch die landseitige Dünenverbreiterung im östlichen und westlichen Bereich nicht möglich ist, muss die Dine an diesen Schwachstellen durch den Einbau von Geotextildämmen verstärkt werden und wegen der geringen Dünennkronehöhe im Zentralteil (+3,50 m HN) der gesamte Küstenschnitt seeseitig mit einer Sandaufschüttung versehen werden.

Maßnahmen zum Sturmflutschutz Warnemünde/Außenküste

In den o. g. Maßnahmen werden in die nicht ausreichend dimensionierte Dine im landseitigen Teil zwei Sicherungsbauteile aus übereinander gestapelten Sandcontainern eingebracht. Die Sandcontainer aus einem Geotextil (verminderter Vliestoff) werden in zwei Größen von 2,65 x 1,30 m und 1,90 x 1,30 m geliefert und mit 1 m³ bzw. 0,7 m³ Dünsand gefüllt. Mit einer Doppelschichtmauer geschlossen, werden sie mit dem Verschluß landwärts zu einem Damm verlegt. Dabei sind die großen Container in der Decklage (Krone) seeseitig angeordnet und die kleinen Sandcontainer in der hinteren Reihe der Decklage (Krone landseitig) sowie in allen unteren Lagen.

Geotextildamm - Bauabschnitt Ost mit Promenade-erneuerung

Der Geotextildamm beginnt am Dünenaugang 18 und verläuft im Abstand von 8 m zur Promenade bis vor das Hanse-Hotel. Er schwenkt dann in Richtung Promenade ab und verläuft ab Dünenaugang 21 weiter in der Dine und unter der Promenade bis 50 m westlich vom Restaurant „Philo-xenia“. Auf einer Länge von 380 m werden 5.103 Sack-Sandcontainer in 5 Lagen mit einer Kronenhöhe von 3,50 m HN sowie in 6 Lagen mit einer Kronenhöhe von 4,00 m in HN verlegt. Die Sohle des gesamten Bauwerks liegt auf einer Gelände Höhe von + 1,00 m in HN. Im Dünenbereich wird der Geotextildamm mit einer wassergebundenen Abdichtung versehen. Weitere Teilmassnahmen sind Bestandteil des Bauabschnittes West.



Warnemünde, Bereich Messbrücke, Sturmfluthochwasser Februar 1983



Promenade Warnemünde, nach der Sturmflut 1913

- Erneuerung des Dünenaugangs 26 mit Neubau einer Zufahrtstrampe
- Herstellung einer Zuwegung zum Dünenaugang 27
- Promenadevergähöhung zwischen Dünenaugang 27 und 27 a
Diese Maßnahmen dienen dem Schutz des Geotextildamms vor Beschädigungen.

Dünenverstärkung

Im gesamten Bauabschnitt (Kkm F 144,600 bis 145,600) wird die Dine auf einer Länge von 1.000 m durch eine Sandaufschüttung verstärkt. Der hierzu erforderliche Sand wird aus der Dine an der Westmole entnommen, per LKW am Strand zur Baustelle transportiert und eingebaut, profiliert und mit Strandhafer bepflanzt. Vor Baubeginn wird der Strandhafer aus der vorhandenen Dine geworben und nach Aufsichtung und Pflanzung in der Dünenkrone und der seeseitigen Böschung wieder eingepflanzt.




Naturschutzgebiet „Stoltora“

Sturmflutschutz Warnemünde/ Außenküste 2005



**Mecklenburg
Vorpommern**

Staatliches Amt für
Umwelt und Natur Rostock



Besonderheiten der geplanten Maßnahme

Der Geotextildamm West liegt zwischen den Dünenaufgängen 26 bis 27 auf ca. 180 m Länge im ausgewiesenen Naturschutz- und FFH-Gebiet. Auf Grund der hohen Sensibilität und des Schutzstatus dieses Gebietes muss hier die Baufläche auf ein Minimum reduziert werden, angrenzende Flächen sind gegen Beschädigungen zu schützen. Mit Errichtung des Eingriffes wurden die dafür erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen festgelegt, wie u.a.

- Ersatzpflanzungen für gerodete Sträucher und Bäume
- Entwicklung einer naturnahen Vegetations- und Feuchtfläche auf einem Ackersandtor als Pufferzone für ein angrenzendes Flächennaturdenkmal.

Daten und Fakten

Bauzeit der Gesamtmaßnahme:	2005/2006
Geotextildamm - Abschnitt Ost	
Länge des Geotextildamms:	380 m
geplante Geotextildammhöhe:	3,50 / 4,00 m über HN *
geplante Dünennußhöhe:	4,00 / 4,50 m über HN
geplante Kronenhöhe:	4,10 / 4,90 m
geplante Böschungsneigung (seeseitig):	1:1

* HN ist das amtliche Nullniveau des Landesinventars in Mecklenburg-Vorpommern. Es liegt 14 Zeitzonen über dem für die Küste Mecklenburg-Vorpommern generalisierten Normal-Mittelwasserstand der Ostsee.



Geotextildamm - Abschnitt West	220 m
Länge des Geotextildamms:	4,00 m über HN *
geplante Geotextildammhöhe:	4,30 m über HN
geplante Kronenhöhe:	4,10 m
geplante Böschungsneigung (see-/landsseitig):	1:1

Dimensionierung

Länge des Baubereiches:	1.000 m
geplante Dünennußhöhe:	4,00 / 4,50 m über HN *
geplante Kronenhöhe:	ca. 13 m
geplante Böschungsneigung:	1:3

Finanzierung

HN ist das amtliche Nullniveau des Landesinventars in Mecklenburg-Vorpommern. Es liegt 14 Zeitzonen über dem für die Küste Mecklenburg-Vorpommern generalisierten Normal-Mittelwasserstand der Ostsee.	Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Rostock Erich-Schäfer-Str. 35, 18059 Rostock Tel. (0381) 122 2000
	Im Rahmen des Band Ländler Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Kulturschutzes“ 70 Prozent Bund, 30 Prozent Land MV

Planung:

Abteilung Küste, Erich-Schäfer-Str. 35, 18059 Rostock, Tel. (0381) 122 2000.	HN ist das amtliche Nullniveau des Landesinventars in Mecklenburg-Vorpommern. Es liegt 14 Zeitzonen über dem für die Küste Mecklenburg-Vorpommern generalisierten Normal-Mittelwasserstand der Ostsee.
Fachtechnische Prüfung: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock, Abteilung Küste, Erich-Schäfer-Str. 35, 18059 Rostock, Tel. (0381) 122 2000.	
Herausgeber: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock, Abteilung Küste, Verlag Rediek & Schade GmbH, Rostock	
Gesamtproduktion: 180 Exemplare Textabdruckungen: Stadtmeisteramt für Umwelt und Natur Rostock, Dr. Garwall	
Lagebild: 1:10.000 Layout: Grafik & Design Schwarz, Thiesow Herstellung: Stadtmeisteramt Weidhar, Rostock	